

**Сводка отзывов по первой редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ
«Алкогольная продукция. Руководство по применению ультразвуковых методов анализа»**

№ п/п	Номер пункта	Наименование организации	Содержание замечаний	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
1.	Текст стандарта	Кыргызстандарт (19.11.2021)	Замечаний и предложений не имеет	Принято к сведению.
2.	В целом по стандарту	Госстандарт Республики Казахстан (19.11.2021)	Проводится дополнительное внутригосударственное согласование с субъектами национальной системы стандартизации Республики Казахстан	Принято к сведению.
3.	В целом по проекту стандарта	Минэкономики (ТК 67 «УКРПИВО», письмо №20-03-ТК/51 от 06.10.2021)	воздержаться	Украина не заинтересована в разработке данного проекта ГОСТ
4.	В целом по стандарту	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (19.11.2021)	Проверить текст на предмет опечаток, орфографии, синтаксиса и пунктуации. Исправить нумерацию ссылок	Принято ко всем разделам.

№ п/п	Номер пункта	Наименование организации	Содержание замечаний	Заключение разработчика
5.	Раздел 2	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (19.11.2021)	Изложить в соответствии с требованиями п. 3.9 ГОСТ 1.5.	Принято. Раздел отредактирован
6.	Раздел 3	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (19.11.2021)	Проверить текст на предмет опечаток, орфографии, синтаксиса и пунктуации.	Принято
7.	Раздел 4	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (19.11.2021)	Проверить текст на предмет опечаток, орфографии, синтаксиса и пунктуации.	Принято
8.	Раздел 5	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (19.11.2021)	п. 5.4.3, формула (1) уточнить, не приведена расшифровка обозначений	Принято. В текст внесены уточнения
9.	Раздел 6	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (19.11.2021)	Проверить текст на предмет опечаток, орфографии, синтаксиса и пунктуации.	Принято.

№ п/п	Номер пункта	Наименование организации	Содержание замечаний	Заключение разработчика
10.	Приложение А	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (19.11.2021)	п. А.5, формула (5) уточнить, случайная ошибка «Sско» должна быть в квадрате	Принято.

Руководитель организации разработчика

Директор ООО НПП БИОМЕР

 А.А. Мищенко